

平成28年
12月から

洗濯表示が変わりました！ ②

新しい洗濯表示は【5つの基本記号】と【温度や強さなどを表す記号】【数字】（付加記号）で表します。

5つの基本記号



せんたく
洗濯



かてい あら かた
家庭での洗い方



ひょうはく
漂白



よご 汚れやシミを落とす
ひょうはくざい しゅるい
漂白剤の種類



かんそう
乾燥



かてい かんそうき
家庭で乾燥機が
使えるか
ほ かた
干し方



アイロン



アイロンのかけ方



クリーニング



クリーニング方法

温度や強さなどを表す記号（付加記号）

強 **強** ← → **弱**

せん 線なし
ふつう 弱い 非常に弱い

温度 **低** ← → **高**

禁止 **×**

せん あお ほう よわ
線は多い方が弱い
てん あお ほう たか
点は多い方が高い
おぼ
と覚えましょう

数字 95 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30

ひょうじ すうじ ひく おんど あら
表示の数字より低い温度で洗います

